LAUNCH

Detection Results

Test Time: 2026-10-22 12:16

Battery Health Test：	Replace battery
1. Battery Power SOC：	0%
2. Battery Voltage：	11.73V
3. Battery Life SOH：	0%
4. Measured Starting Current：	0.00A
5. Input Standard：	European Industial Standard
6. Input Rating：	720A
7. Internal Resistance：	34.30mΩ
Start System Test:	
1. Start Duration：	Not tested
2. Start Voltage：	Not tested
Charging Health Test:	
1. On load voltage：	Not tested
2. No load voltage：	Not tested
3. Diode ripple value：	Not tested

HUOM! Akun elektroninen johtavuustesti antaa arvion akun kunnosta eikä korvaa kuormitukseen perustuvaa resistiivistä akkutestiä. Testitulosta ei tule pitää absoluuttisena, sillä siihen voivat vaikuttaa akun varaustilan ja kunnon lisäksi myös mittausolosuhteet ja mittausliitännän laatu. Esimerkiksi ahtaasti sijaitsevat akunnavat tai akun napaan asennettu akunhallintasensori voivat vaikeuttaa testilaitteen leukojen kunnollista kiinnitystä ja vaikuttaa mittaustulokseen.

OBS! Det elektroniska konduktanstestet ger en uppskattning av batteriets skick och ersätter inte ett resistivt batteritest under belastning. Testresultatet ska inte betraktas som absolut, eftersom det förutom batteriets laddningsnivå och skick även kan påverkas av testförhållandena och mätanslutningens kvalitet. Till exempel kan svåråtkomliga batteripoler eller en batteriövervakningssensor monterad vid batteripolen försvåra en korrekt anslutning av testarens klämmor och påverka mätresultatet.

McYnen

McYnen Autodiagnostiikka ja -huolto / Bildiagnostik och -service | Ab McYnen Oy

Karhumetsäntie / Björnskogsvägen 11, 65610 Mustasaari / Korsholm | Puh. Tfn 050 355 7741 | info@mcynen.fi | mcynen.fi